

燕市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧 【令和5年度合同点検による要対策箇所】

番号	小学校名及び要対策番号	要対策箇所名等	通学路の状況・様子	事業主体	対策内容（令和6年2月時点）	実施状況
1	燕東小学校 R5-①	幸町6丁目地内 幸町6と幸町8の交差点のミラー下の看板	運転手に注意喚起を行うため、交差点ミラー下の看板文字が消えている箇所について再塗装が必要	道路管理者(市)	注意看板取替済み	対策済
2	燕東小学校 R5-②	燕(朝日町)590-3 池田物産(株)第二工場前 用水路付近の注意看板	用水路付近の注意喚起を行うため、落下注意を示す看板文字が消えている箇所について再塗装が必要	社会教育課	地域自治会へ協議し、自治会から社会教育課へ水難防止三角看板を交付済み。自治会において再設置予定。	継続
3	燕北小学校 R5-①	小高5341-2 渡辺自転車前 変則道路で左カーブと交差点の箇所	交通量も多く、事故も発生している。注意喚起の看板設置が望ましい。	学校・教育委員会	担当課及び警察との協議の結果、看板設置は不向き、またカーブについて交通規制はなじまないため、学校での安全指導継続	対策済
4	燕北小学校 R5-②	杉木567-1(中央通5の2) T字路でカーブミラーの設置あり	見通しが良くない交差点のため、安全対策として注意喚起の看板設置が望ましい。	道路管理者(市)	安全対策として、停止指導線を設置予定	継続
5	燕北小学校 R5-③	東太田449-3(前郷屋) ミネックスメタル付近 蓋の無い用水路	蓋の無い用水路があり、降雪時は特に分かりにくい。鉄板等、蓋の代わりとなるもので対策が必要。	道路管理者(市)	対策として、側溝蓋を設置予定	継続
6	燕北小学校 R5-④	杉木1298(寺郷屋/八幡宮周辺) 夕方は死角となりやすい。	街灯設置や見回り等の安全対策を講じる必要がある。	学校・教育委員会	地域自治会へ協議の結果、街灯設置の適地がない等により、学校での安全指導継続	対策済
7	小池小学校 R4-①	県道260号 三条八王寺線 直線の主要道路、民地に遮られ歩道が一旦途切れている箇所	歩道が狭く、降雪時は車道を通行している状況である。融雪設備はあるが歩道部分までは機能していないため、歩道の拡張又はガードレール(ポール)を設置するなど対策が必要。	道路管理者(県)	側溝の蓋修繕による通行幅確保実施を検討	継続
8	大関小学校 R5-①	大曲605 大関小学校前 横断歩道	標示塗装の劣化があり、再塗装が必要	警察	横断歩道標示再塗装の実施を予定(令和6年中)	継続
9	粟生津小学校 R5-①	佐善3444(諏訪宮付近) 見通しの悪い市道	見通しが悪い道路のため、「通学路注意」の看板設置が望ましい。	市生活環境課	運転手へ通学路注意を促す看板設置済み	対策済
10	吉田小学校 R5-①	吉田新町2番~3番 県道石瀬吉田線を吉田商店街に向かう道路	車の交通量が多く、安全対策として注意喚起の看板設置が必要なため	市生活環境課	運転手へ通学路注意を促す看板設置済み	対策済
11	吉田小学校 R5-②	吉田浜首町7-22 中島たばこ店一帯の空き家が放置状態にある。	空き家の樹木が歩道にせり出しており、児童の登下校に支障が生じている。	学校・教育委員会	空き家対策担当部署通じて所有者へ対応依頼文書発送済み。学校での安全指導継続	継続(一部対策済)
12	吉田小学校 R5-③	吉田大保町8番 大保町踏切道路	車の交通量が多く、安全対策として注意喚起の看板設置が必要なため	道路管理者(市)	側溝の蓋は設置済み。グリーンベルト設置については、今後検討する。	継続(一部対策済)
13	吉田小学校 R5-④	吉田神明町7番 「学び橋」※歩行者専用の橋	冬期間の降雪時には歩行が困難な状況にあり、安全対策には橋の歩道除雪が必要なため	道路管理者(市)	令和5年度から除雪路線に編入	対策済
14	吉田北小学校 R5-①	佐渡山2625番地 県道佐渡山巻線、諏訪神社周辺	道路標識が諏訪神社の樹木で見えづらい状況にあり、注意看板の再設置等の安全対策が必要なため	教育委員会	地域自治会へ協議し、自治会において神社の樹木剪定に配慮を依頼済み	対策済

燕市通学路交通安全プログラム 要対策箇所一覧 【令和5年度合同点検による要対策箇所】

番号	小学校名及び要対策番号	要対策箇所名等	通学路の状況・様子	事業主体	対策内容（令和6年2月時点）	実施状況
15	吉田北小学校 R5-②	米納津5672番地 国道116号線から米納津集落への交差点	交通量の多い交差点の安全対策として、薄くなった「とまれ」の再塗装と注意喚起の看板設置が必要なため	警察 市生活環境課	停止線及び「止まれ」図示について再塗装済み。 左右確認の注意喚起看板を設置済み。	対策済
16	吉田北小学校 R5-③	米納津3474番地 見通しの悪い交差点であり、さらに横断歩道脇に深い側溝があるため、歩行スペースが十分に確保できない形状である。	見通しの悪い交差点であり、注意喚起の看板設置及び側溝の蓋(グレーチング)を設置する等対策が必要なため	道路管理者(市)	対策として、側溝蓋を設置予定	継続
17	吉田北小学校 R5-④	吉田鴻巣 右折車に横断歩道が見えづらい交差点	十分に減速するよう、交差点前に「横断歩道あり」等の注意喚起の看板設置の必要があるため	学校・教育委員会	看板を設置することによって死角になる場所であり看板設置は不向き。学校での安全指導継続。	対策済
18	分水小学校 R5-①	新町3丁目3-17 道路幅が狭いT字路で、白線が消えている。	安全対策として、白線の引き直しが必要なため	道路管理者(市)	停止指導線の引き直し実施済み	対策済
19	島上小学校 R5-①	熊森108番地 県道からの抜け道となっている集落内の交差点	路面標示(停止線)が消えているので引き直しが必要 朝夕は抜け道となっており、通学路注意の看板も設置するなど安全対策が必要なため	道路管理者(市) 市生活環境課	停止指導線の引き直し実施済み。 通学路の注意喚起看板設置済み。	対策済
20	燕中学校 R5-①	秋葉町1丁目7番23号 日本生命前の交差点 坂道で見通しの悪い交差点であり、「止まれ」の路面塗装が消えている。	「止まれ」表示の修繕が必要なため（H30に確認済み）	警察	停止線及び「止まれ」図示について再塗装済み。	対策済
21	小池中学校 R5-①	大曲2470番地 路肩が狭く側溝の蓋もなく危険	側溝に蓋を設置して路肩巾を広げてほしい	道路管理者(市)	R6年より事業開始。 路肩を整備し道路拡幅を行う。	継続
22	燕北中学校 R5-①	関崎2655番地 用水路と交わっているため、歩道が途切れて車道にはみ出る箇所がある。	冬期間の降雪時には道路幅も狭くなるため、用水路沿いに柵を設置する等の対策が必要（理想は歩道整備）	学校・教育委員会	用水路沿いの防護柵設置は路肩を狭くする。道路反対側は比較的広いため、学校での安全指導継続。	対策済
23	燕北中学校 R5-②	三王淵1175番地 高速道路と並行している側道との交差点で、普段から交通量が多い。	車の交通量が多く、自転車で横断する際に車との接触事故の危険があるため	市生活環境課	周辺の信号機設置状況から、当該箇所の信号機設置は難しい。通学路の注意喚起看板設置済み。	対策済
24	燕北中学校 R5-③	小中川地内 旧新潟電鉄の遊歩道と農免道路の交差点	遊歩道の雑草が高く伸びて車からの見通しを悪くしている。定期的な除草が必要 路面標示も塗り直しが必要	道路管理者(市)	定期的な除草は実施している。今後、路面標示の再塗装実施予定。	継続

燕市通学路交通安全プログラム 要対策箇所数【令和5年度 合同点検による要対策箇所】

地区		要対策箇所		対策済		対策継続箇所		対策内容
燕地区	燕東小学校	2	13	1	6	1	7	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起看板の設置・取替 ・停止線、「止まれ」図示の再塗装 ・児童生徒への安全指導の実施 等
	燕西小学校	0		0		0		
	燕南小学校	0		0		0		
	燕北小学校	4		2		2		
	小池小学校	1		0		1		
	大関小学校	1		0		1		
	小中川小学校	0		0		0		
	松長小学校	0		0		0		
	燕中学校	1		1		0		
	小池中学校	1		0		1		
燕北中学校	3	2	1					
吉田地区	粟生津小学校	1	9	1	6	0	3	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起看板の設置 ・側溝へ蓋の設置 ・神社の樹木剪定について地域自治会との協議 ・除雪路線の追加 ・児童への安全指導の実施 等
	吉田小学校	4		2		2		
	吉田南小学校	0		0		0		
	吉田北小学校	4		3		1		
	吉田中学校	0		0		0		
分水地区	分水北小学校	0	2	0	2	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起看板の設置 ・停止線の引き直し
	分水小学校	1		1		0		
	島上小学校	1		1		0		
	分水中学校	0		0		0		
合計		24		14		10		