

12. 吉田北小学校



【参考資料】

①佐渡山上組



杉の葉で見えづらい



電柱の後ろに隠れ、横断歩道手間で認識できる程度

②米納津乙組



「とまれ」の標識はあるものの、スピードを出している車が多いため、「とまれ」の表示がはっきりと見えるようにし、早めに注意喚起を促してほしい

③米納津南組



登校時、赤い円ぐらいいままでないと左右の安全確認ができない。
側溝をよけるには、車道へはみ出さざるを得ない
青丸に落ちる可能性がある。

④鴻巣



国号 116 号線側

道路の規格

手前の米納津揚水機場から左折してくる車が、あまり減速せずに右折してくる。