

燕市立水道町保育園で発生した給食における 異物混入の調査結果の報告について

10月24日(月)に水道町保育園において、給食の「麻婆豆腐」に金属片と思われる異物が混入していた事故については、同日にお知らせしたところです。

市教育委員会といたしましては、事故後の点検結果等を踏まえ、「麻婆豆腐」の調理で使用した回転釜側面の付着物を比較材に選定し、専門の検査機関に依頼した調査結果が出ましたので、以下のとおり報告いたします。

1. 異物の特定について

検査機関による調査の結果、「当該異物は、鉄サビのかたまりと考えられる。」また、比較材として提出した回転釜側面の付着物と「元素成分や外見的特徴に高い類似性がみられた。」との報告がありました。

2. 異物の混入経路について

「麻婆豆腐」の調理で使用した調理器具等については、調理師が事故後に目視で点検を行い、回転釜側面の付着物以外に破損等の異常は確認されませんでした。

加えて、保育室においても、今回の異物と同じ金属片が存在しないか調査しましたが、発見できませんでした。

混入経路の特定にあたっては、三条保健所へ立入検査を依頼し、本日、事故当日の調理室における調理工程の確認及び調理器具や備品等の点検を実施した結果、回転釜が異物源である可能性が高いと思われるとの見解を得ました。

これらのことから、このたびの異物の混入経路については、回転釜内釜の外側(胴)部分のサビが剥がれて混入したと特定いたしました。

3. 事故の再発防止策について

水道町保育園では、異物源と特定した回転釜内釜の交換の準備を進めるとともに、納入されるまでの間については、回転釜から盛り分ける際の作業工程を見直すこととしました。

加えて、本再発防止策については、公立保育園・こども園全園に実施し、劣化やサビが見られる釜の交換や修繕を順次行うとともに、定期的なメンテナンスを行い、適切に管理していきます。

本件についてのお問い合わせ先
教育委員会 子育て支援課：白井
電話：0256-77-8220(直通)