

平成 29 年 7 月 3 日（月）大雨による被害状況について

平成 29 年 7 月 5 日現在

1. 降水量

| 区分 | 地区 | 7 月 2 日(日) 11:00 ~ 7 月 5 日(水) 08:00 | |
|------------------|------|-------------------------------------|----------|
| 1 時間当たり 最高降雨量 | 燕地区 | 7/3 06:50 ~ 07:50 | 28.5 ミリ |
| | 吉田地区 | 7/2 20:59 ~ 21:59 | 23.5 ミリ |
| | 分水地区 | 7/3 06:41 ~ 07:41 | 38.0 ミリ |
| 降り始めからの 累積雨量 | 燕地区 | | 189.5 ミリ |
| | 吉田地区 | | 180.0 ミリ |
| | 分水地区 | | 191.5 ミリ |

2. 被害状況

- (1) 床下浸水：非住家 1 件（渡部）
- (2) 道路冠水：6 箇所（分水地区 5 ヶ所、燕地区 1 ヶ所）
うち通行止 0 箇所
- (3) 土砂災害：土砂流出 2 箇所（国上）
うち通行止 1 箇所
- (4) 農作物：被害なし
- (5) ライフライン：電気、ガス、電話ともに被害なし

3. 保育園・幼稚園・小中学校の対応

- ◎ あおい保育園：7/4 は保護者全員より直接送迎するとの申し出がありバスの運行を取りやめる。
- ◎ 分水小学校：7/3 30 分遅れで集団登校を中止し、保護者による送迎。
7/4 7:00 開校として前日と同様の対応。

4. その他

- ◎ JR 線：弥彦線（通常運行）
越後線（一部区間で運行見合わせ）