

平成 29 年 7 月 18 日 (火) 大雨による被害状況について

平成 29 年 7 月 19 日現在

1. 降水量

区分	地区	7 月 18 日(火) 00:00 ~ 24:00	
1 時間あたり 最高降雨量	燕地区	01:06 ~ 02:06	58.0 ミリ
	吉田地区	01:00 ~ 02:00	62.0 ミリ
	分水地区	01:36 ~ 02:36	47.5 ミリ
総降雨量	燕地区		82.0 ミリ
	吉田地区		80.0 ミリ
	分水地区		108.5 ミリ

2. 被害状況

- (1) 床下浸水：住家 11 件（燕地区 3 ヶ所、吉田地区 7 ヶ所）
非住家 4 件（吉田地区 4 ヶ所）
- (2) 道路冠水：7 箇所（分水地区 2 ヶ所、燕地区 3 ヶ所、吉田地区 2 ヶ所）
うち通行止 3 箇所
- (3) 土砂災害：被害なし
- (4) 農作物：被害なし
- (5) ライフライン：電気、ガス、電話ともに被害なし

3. その他

- ◎ JR 線：弥彦線（全線で運行見合わせ）
越後線（一部区間で運行見合わせ）