

平成 29 年 7 月 24 日からの大雨による対応記録について

平成 29 年 7 月 26 日現在

1. 降水量

区分	地区	7 月 23 日(日)04:00 ~ 7 月 25 日(火)17:00	
1 時間あたり 最高降雨量	燕地区	7/24 13:35 ~ 14:35	35.5ミリ
	吉田地区	7/24 13:17 ~ 14:17	33.0ミリ
	分水地区	7/24 13:28 ~ 14:28	30.0ミリ
総降雨量	燕地区		199.5ミリ
	吉田地区		201.5ミリ
	分水地区		169.0ミリ

2. 被害状況

- (1) 床下浸水：非住家 2 件（燕地区 1 箇所、分水地区 1 箇所）
- (2) 道路冠水：9 箇所（燕地区 4 箇所、吉田地区 4 箇所、分水地区 1 箇所）
うち通行止 8 箇所
- (3) 土砂災害：国上連絡線（農道）で土砂崩れ 3 ヶ所（7/3～通行止め）
- (4) 農作物：被害なし
- (5) ライフライン：電気、ガス、電話ともに被害なし

3. その他

- ◎ JR 線：弥彦線（遅延発生）
越後線（遅延発生）
- ◎ 弥彦線遅延のため燕西小学校電車通学児童は徒歩登校
- ◎ 雨水混入によるし尿汲み取り（燕地区 3 件）